

Instandsetzung Brücke Waidmannsruh
- Bilder Bestand

Anlage 2 zu Vorlage X/1251



Ansicht Bauwerk



Natursteinwiderlager mit Auflagerbalken



Ansicht Bauwerk



Pilzbefall an Trägern